

# 目 次

## 序 文

<b>1章 ろ過脱水機とは</b>	<b>1</b>
1.1 固液分離におけるろ過脱水機の位置づけ	1
1.1.1 ろ過脱水とは何か	1
1.1.2 ろ過脱水機の適用分野	2
1.2 ろ過脱水により得られる利点	4
1.3 含水率・含水比の定義と含水率低下の効果	5
1.3.1 含水率および含水比とは	5
1.3.2 含水率を80%から70%に低下させると含水量はどれだけ低下しますか?	6
1.4 ろ過脱水装置の種類	6
1.5 ろ過脱水機における脱水作用力の種類(圧力のかけ方)	7
1.6 ろ過脱水機のろ過方式(定圧ろ過、定速ろ過など)	8
1.6.1 定圧ろ過方式	8
1.6.2 定速ろ過方式	8
1.6.3 定圧定速ろ過方式	8
1.6.4 変圧变速ろ過方式	9
1.7 ろ過脱水機におけるろ過速度とは	9
1.8 ろ過脱水プロセスと付帯設備	9
1.8.1 ろ過脱水プロセスの基本構成	9
1.8.2 脱水効率向上のための前処理	10
1.9 ろ過脱水機の運転方式	11
1.9.1 回分ろ過・半回分ろ過脱水方式	11
1.9.2 連続ろ過脱水方式	11
<b>2章 ろ過脱水機の種類と特徴</b>	<b>12</b>
2.1 真空ろ過脱水機	12
2.1.1 真空ろ過脱水機とは	12
(1) 真空ろ過脱水機共通の特徴	13
(2) 水平ベルトフィルターの特徴	13
2.1.2 適用分野	14
2.1.3 構造と構成	14
(1) ドラム式	14
(2) ディスク式	17
(3) 水平ベルト式	17

2.1.4 運転方法	18
(1) ドラム式	18
(2) ディスク式	18
(3) 水平ベルト式	18
2.1.5 処理能力の決定方法	19
2.1.6 トラブルと対策	19
2.2 密閉式加圧ろ過機	20
2.2.1 密閉式加圧ろ過機とは	20
2.2.2 適用分野	22
2.2.3 構造と構成	22
(1) 垂直リーフ型	22
(2) キャンドル型	23
(3) 水平リーフ型	24
(4) 付帯設備	25
2.2.4 運転方法	25
2.2.5 処理能力の決定方法	27
(1) ろ過面積の算出法	27
(2) 型式の決定方法	28
(3) ろ材の選定	28
2.2.6 トラブルと対策	28
2.3 フィルターブレス	30
2.3.1 フィルターブレスとは	30
2.3.2 適用分野	31
2.3.3 構造と構成	31
(1) 構造	31
(2) サイズ	33
(3) 付帯設備	33
2.3.4 運転方法	34
2.3.5 処理能力の決定方法	34
(1) ろ過面積の算出方法	34
(2) ろ材の選定方法	36
2.3.6 トラブルと対策	36
2.4 バスケット型遠心ろ過脱水機	38
2.4.1 バスケット型遠心ろ過脱水機とは	38
2.4.2 適用分野	40
2.4.3 構造と構成	40
2.4.4 運転方法	41
(1) 運転方法	41
(2) 留意点	42

2.4.5 处理能力の決定方法	42	2.9.1 多重円盤脱水機とは	64
2.4.6 トラブルと対策	42	2.9.2 適用分野	65
2.5 デカンター型遠心脱水機	44	2.9.3 構造と構成	65
2.5.1 デカンター型遠心脱水機とは	44	(1)構 造	65
2.5.2 適用分野	45	(2)付帯設備	66
2.5.3 構造と構成	45	2.9.4 運転方法	67
2.5.4 運転方法	47	(1)運転方法	67
(1)運転方法	47	(2)留意点	67
(2)留意点	47	2.9.5 处理能力の決定方法	68
2.5.5 处理能力の決定方法	47	2.9.6 トラブルと対策	68
2.5.6 トラブルと対策	48	2.10 多機能ろ過機(ろ過乾燥機)	69
2.6 ベルト(ロール)プレス	49	2.10.1 多機能ろ過機とは	69
2.6.1 ベルトプレスとは	49	2.10.2 適用分野	69
2.6.2 適用分野	50	2.10.3 構造と構成	70
2.6.3 構造と構成	50	2.10.4 運転方法	70
2.6.4 運転方法	53	2.10.5 处理能力の決定方法	72
(1)高分子凝集剤の種類と添加率の設定	53	(1)ろ過面積の算出方法	72
(2)凝集混和槽の攪拌強度	53	(2)ろ材の選定	72
(3)ろ布走行スピード	53	2.10.6 トラブルと対策	72
(4)ろ布張力	53	2.11 その他の圧搾機	73
2.6.5 处理能力の決定方法	53	2.11.1 食品用の圧搾機	73
2.6.6 トラブルと対策	54	2.11.2 適用分野	74
2.7 スクリュープレス	55	2.11.3 構造と構成	74
2.7.1 スクリュープレスとは	55	(1)ケージプレス	74
2.7.2 適用分野	55	(2)フィルタープレス	75
2.7.3 構造と構成	56	(3)エキスペラ	76
2.7.4 運転方法	58	2.11.4 運転方法	77
2.7.5 处理能力の決定方法	58	(1)ケージプレス	77
2.7.6 トラブルと対策	59	(2)フィルタープレス	77
2.8 回転加圧脱水機	60	(3)エキスペラ	78
2.8.1 回転加圧脱水機とは	60	2.11.5 处理能力の決定方法	78
2.8.2 適用分野	60	2.11.6 トラブルと対策	78
2.8.3 構造と構成	61		
2.8.4 運転方法	63		
(1)運転方法	63	<b>3章 ろ過脱水機の使用例</b>	<b>80</b>
(2)留意点	63	3.1 食品製造分野における使用例	80
2.8.5 处理能力の決定方法	63	3.1.1 馬鈴薯澱粉の製造工程における有用成分の分離抽出	80
2.8.6 トラブルと対策	63	3.1.2 醬油の製造工程におけるろ過、圧搾	80
2.9 多重円盤脱水機	64	3.2 化学・材料分野における使用例	81
		3.2.1 PVCペレットの製造工程における脱液処理	81

3.2.2 電子材料の製造工程におけるろ過、洗浄、乾燥	81	5.1.2 メーカーでの試験	102
3.3 水処理分野における使用例	82	5.2 ろ過・圧搾試験の目的	104
3.3.1 浄水場における汚泥の脱水	82	5.3 ろ過・圧搾過程	105
3.3.2 下水処理場における汚泥の脱水	82	5.3.1 ケークろ過過程	105
3.3.3 製紙排水汚泥の脱水	83	5.3.2 圧搾(圧密)過程	107
3.3.4 排煙脱硫工程における汚泥の脱水	84	5.4 ろ過試験法	109
3.3.5 生物処理汚泥の脱水	84	5.4.1 試験液およびろ液の性状検査	109
3.4 製薬分野における使用例	85	5.4.2 ケークろ過試験	109
3.4.1 医薬品原薬の脱色工程における活性炭の回収	85	5.4.3 ろ過・圧搾試験	113
3.4.2 結晶の回収、脱液、乾燥	85	5.4.4 遠沈管による沈降・脱水試験	114
3.5 鉱業分野における使用例	86	5.4.5 凝集汚泥のろ過・脱水・圧搾試験	114
3.5.1 銅精錬における電解液の循環ろ過	86	5.4.6 小型試験機による試験	115
3.5.2 高炉排水汚泥の脱水	86	5.4.7 洗浄試験	115
3.5.3 転炉排水汚泥の脱水	87	5.5 ろ過試験の結果に影響を与える因子	116
<b>4章 ろ過脱水機の選定方法</b>	<b>89</b>	5.5.1 実液(試験液)の性状	116
4.1 選定の基本となる考え方	89	5.5.2 ろ材の種類と耐性	116
4.1.1 処理目的の明確化	90	5.5.3 試験機器とろ過条件(ろ過流量、ろ過圧力、配管径など)	116
4.1.2 原液性状の把握	90	<b>5.6 試験結果の利用・解析</b>	117
4.1.3 ろ過装置及び沈降濃縮法等の前処理の検討	90	5.6.1 ろ過速度(固形物処理速度)	117
4.1.4 ろ過試験	90	5.6.2 ろ過面積	118
4.1.5 小型試験機による要求事項の確認	90	5.6.3 ケークの平均ろ過比抵抗(平均ケーク比抵抗)	118
4.1.6 最終機種の選定	91	5.6.4 ケークの圧縮性指数	119
4.1.7 二次公害や関連法令等の最終チェック	91	<b>6章 ろ布およびその他のろ材</b>	<b>121</b>
4.2 選定要素とろ過脱水機の特性	91	6.1 ろ過脱水機用ろ材とは	121
4.2.1 処理目的と性能	94	6.2 ろ 布	121
4.2.2 原液の性状	94	6.2.1 基本構造	121
4.2.3 機 能	94	(1)材 質	121
4.2.4 環 境	95	(2)原糸の形態と特徴	123
4.2.5 維持管理	95	(3)織り方	124
4.2.6 コスト	96	6.2.2 種類と特徴	126
4.3 機種選定の概略フロー	96	(1)フィルターブレス用ろ布	126
4.3.1 濃縮の必要性	97	(2)ベルトブレス用ろ布	127
4.3.2 ろ過機種の絞込み	99	6.2.3 評価方法	129
4.3.3 機種決定	100	(1)基本特性の評価試験	129
<b>5章 ろ過脱水機および操作条件選定のための評価試験法</b>	<b>102</b>	(2)選定のための評価試験	131
5.1 ろ過脱水機の導入手順とろ過試験	102	6.2.4 選定方法	132
5.1.1 ユーザーでの試験	102	(1)フィルターブレス用ろ布の選定	133
		(2)密閉式加圧ろ過機用ろ布の選定	134

(3) ベルトプレス用ろ布の選定	134	8.3.2 脱水機種の確認	156
(4) その他のろ過脱水機用ろ布の選定	136	8.3.3 凝集剤の選定方法	157
6.2.5 使用上の注意点、トラブル対策	137	8.4 高分子凝集剤の選定方法と実施例	158
(1) ろ布を取り付ける際の注意事項	137	8.4.1 選定方法の実施例	158
(2) 運転時の注意事項（ベルトプレス用ろ布の場合）	137	8.4.2 ベルトプレス脱水機での適用例	159
(3) 洗浄時の注意事項	137	8.4.3 スクリュープレス脱水機での適用例	160
(4) 保管上の注意事項	138	8.4.4 フィルタープレス脱水機での適用例	160
(5) 使用後の注意事項	139		
<b>6.3 金属ろ材</b>	<b>139</b>	<b>9章 日本国内の関連法規等</b>	<b>162</b>
6.3.1 種類と特徴	139	9.1 食品関連	162
(1) 金網	140	9.2 製薬関連	162
(2) パンチングプレート（打抜き鋼板）	140	9.3 ハウジング関連	163
(3) ウェッジワイヤースクリーン	141	9.4 輸出関連	163
(4) 焼結積層金網	141	9.5 労働安全関連	163
(5) その他の金属ろ材	142	9.6 賠償関連	164
6.3.2 評価方法	142	9.7 保管・移動関連	164
6.3.3 選定方法	143	9.8 廃棄関連	165
6.3.4 使用上の注意点、トラブル対策	144		
<b>7章 ろ過助剤</b>	<b>145</b>	<b>10章 Q&amp;A</b>	<b>166</b>
7.1 ろ過助剤とは	145	10.1 基礎的質問	166
7.1.1 珪藻土	146	10.2 装置の性能と操作	171
7.1.2 パーライト	146	10.3 装置選定	173
7.1.3 セルロース	146	10.4 試験方法	176
7.2 ろ過助剤の適用分野	146	10.5 ろ布・ろ材	177
7.3 ろ過助剤の使用方法	147	10.6 ろ過助剤	178
7.3.1 プレコート	147	10.7 凝集剤	179
7.3.2 ボディーフィード	148	10.8 メンテナンス	181
7.4 助剤の選定	148	10.9 トラブル対策	181
7.4.1 透過率	148	10.10 その他	182
7.4.2 選定事例	149		
7.5 使用済みろ過助剤の廃棄とリサイクル	151	付録1. 用語および略語	185
7.6 取り扱い上の注意	152	付録2. 日本液体清澄化技術工業会（LFPI）の紹介	199
		索引	201
<b>8章 凝集処理</b>	<b>153</b>		
8.1 無機凝集剤の種類と特徴	153		
8.2 高分子凝集剤の種類と特徴	154		
8.3 高分子凝集剤選定の考え方と選定基準	155		
8.3.1 汚泥性状の確認	156		